



Hallstahammars
Sotningsväsende AB
Box 69
734 22 HALLSTAHAMMAR



Sotningstaxa för Hallsta o Sura Kommun

Besiktning

Besiktning av 1st eldstad samt rökkanal	2500:-
Besiktning av 2st eldstad samt rökkanal	4000:-
För därutöver tillkommande eldstäder	1000:-
Besiktning av imkanal från kök	1500:-

Timkostnad

Timkostnad/Man (ej lagstadgade arbeten ex borttagning av tjära	600:-
Borttagning av fågelbo	2000:-

Brandkyddskontroll

Brandkyddskontroll av 1st eldstad (inkl sotning)	1431:-
Brandkyddskontroll av därutöver tillkommande eldstäder	541:-
Obudad sotning	859:-

Sotning

Sotning av 1st eldstad	559:-
Sotning av därutöver tillkommande eldstäder	172:-

Ventilationsrengöring

	<u>Ink moms</u>	<u>Efter rut</u>
Totalrengöring av värmeåtervinning (FTX)	6000:-	3000:-
Totalrengöring av frånluftsvärmepump	3000:-	1500:-
Totalrengöring av centralfläkt	2500:-	1250:-
Rengöring av imkanal med spisfläkt	1500:-	750:-

OVK, Injustering, i villa

Första OVK+injustering i villa (FTX)	4000:-
Första OVK+injustering i villa (Frånluftsvärmepump)	3000:-

Radon mätning

Radon mätning villa 2 enheter. Korttids mätning (Nytt EI Försälj)	2000:-
Arbetsplats Fråga offert	
Flerfamiljshus Fråga offert	